102 42 40 36

RON

(231) (233)

101½ 101

D.H.

39 37 35

22' 2 22'

STOVES. 1.

GAS.

HOSE ON 12 8 CART 12 8

PSILANTI

S STAY CO.

2.

TING 1ST. 1.

2ND.

S ENG. 1ST.

RUSS R'F.

STOCK & OFF. 1ST.

SEWING RM. 2ND.

102

50'

4" W. PIPE

101

2 24' 2 2 24' 2 24' 2

16 16 8 8 8 8 12 12

PHOTO

END LT.

POST OFFICE

2. 2.

2.

DRY GOODS

W.B.T.L. 2 N.P.

COLUMNS

IRON

OPEN 1ST.

1 R. CL. 2ND

1 1

2 2

Bl. Sm.

108